

Bilaga 3B. Gusums bruk, Gusum – Hus B



Bild 1. Hus B - västra sidan, 2008-10-29.



Bild 2. Hus B - plan 1 transformatorrum, 2008-09-02.



Bild 3. Hus B - plan 1, 2008-09-02.



Bild 4. Hus B - plan 2, 2008-09-02.



Bild 5. Hus B - plan 2, 2008-09-02.



Bild 6. Hus B - plan 2, 2008-09-02.



Bild 7. Hus B - tank i krypgrund, 2008-10-29



Bild 8. Hus B plan 1 - vattenfyllt mellan fundament och stenmur, 2008-09-02.



Bild 9. B103btg, 2008-09-26.



Bild 10. B105sed vid avloppsrännan, 2008-09-26



Bild 11. B110btg, - makadam under betong 2008-10-29.



Bild 12. B110btg, 2008-10-29.



Bild 13. B201btg - borrat genom golv, kryptgrund under, 2008-10-29.



Bild 14. B201btg, 2008-10-29.



Bild 15. B201btg, 2008-10-29.

Bilaga 3C. Gusums bruk, Gusum – Hus C



Bild 1. Hus C - södra och östra sidan 2008-09-02.



Bild 2. Hus C - västra sidan 2008-10-28.



Bild 3. Hus C – tak 2008-09-02.



Bild 4. Hus C - plan 1, norra rummet 2008-09-02.



Bild 5. Hus C - plan 1, södra rummet 2008-09-02.



Bild 6. Hus C - plan 1, dörr mot hus D 2008-09-02.



Bild 7. Hus C - plan 2, kontor 2008-09-02.



Bild 8. Hus C - plan 3, laboratorium 2008-09-02.



Bild 9. C106btg - sand under golv 2008-10-29.



Bild 10. C106btg 2008-10-29.

Bilaga 3D. Gusums bruk, Gusum – Hus D



Bild 1. Hus D - sett från norr, 2008-10-28.



Bild 2. Hus D – trapphus, 2008-09-02.



Bild 3. Hus D - plan 1, en typisk väggmålning med flera lager med färg, 2008-09-02.



Bild 4. Hus D - plan 1, 2008-09-02.



Bild 5. Hus D - plan 2, 2008-09-22.



Bild 6. Hus D - plan 3, 2008-10-29.



Bild 7. Hus D - plan 4, 2008-09-02.



Bild 8. D201btg, D301btg, D401btg-b, 2008-09-26.

Bilaga 3E. Gusums bruk, Gusum – Hus E



Bild 1. Hus E - från nordväst 2008-10-28.



Bild 2. Hus E – tak 2008-09-02.



Bild 3. E103tg - oljeskadad vägg vid underjordisk tank 2008-09-02.



Bild 4. E104tg - utfällningar på vägg 2008-09-02.



Bild 5. Ingång och blyglasfönster vid kontorsdel hus E 2008-09-03.



Bild 6. Hus E - stora hallen 2008-09-02.




Bild 7. Hus E - lilla södra hallen 2008-09-02.



Bild 8. Hus E - lilla norra hallen 2008-09-02.



Bild 9. E101btg - omgjutet två gånger 2008-09-25.



Bild 10. E101btg - på block eller berg 2008-09-25.



Bild 11. E103tg - oljan ser inte ut att gå speciellt djupt 2008-09-26.



Bild 12. E104tg 2008-09-25.




Bild 13. E108btg - antagligen inte borrarat genom hela golvplattans mäktighet 2008-10-29.



Bild 14. E108btg - endast två lager 2008-10-29.



Bild 15. E109tg, E110tg 2008-10-29.

Bilaga 3F. Gusums bruk, Gusum – Hus F



Bild 1. Hus F - från sydväst 2008-10-28.



Bild 2. Hus F – brandhärjat 2008-10-29.



Bild 3. Hus F - det mesta har rasat ihop 2008-09-23.

Bilaga 3G. Gusums bruk, Gusum - Hus G



Bild 1. Hus G - sett från väst, 2008-10-28.



Bild 2. Den eldhärjade entrén i anslutning till hus F, 2008-10-29.



Bild 3. Hus G - trapphus, plan 1,5 längst bort i bild, 2008-09-02.



Bild 4. Hus G - kontor plan 2, 2008-10-29.



Bild 5. Hus G - lager plan 3, 2008-10-29.



Bild 6. Hus G - blåbetong plan 2, 2008-09-02.



Bild 7. Hus G - blåbetong plan 3, 2008-09-02.



Bild 8. Hus G - rester från kabelstrippning, 2008-09-02.

Bilaga 3H. Gusums bruk, Gusum - Hus H



Bild 1. Hus H - från norr, 2008-10-29.



Bild 2. Hus H - fasad mot vägen, 2008-10-29.



Bild 3. Hus H - taket på skjulet mellan hus H och hus K, 2008-09-23.




Bild 4. Hus H till höger och hus K till vänster, skjulet mitt emellan. I bakgrunden syns hus E och D och längst bort till vänster företaget Voith, 2008-09-23.



Bild 5. Hus H - plan 1, 2008-09-02.



Bild 6. Hus H - plan 2, 2008-09-02.



Bild 7. Hus H - plan 2, rum i norr, 2008-09-02.



Bild 8. Hus H - plan 2 högar med duvspillning, 2008-09-25.




Bild 9. Hus H - stenmur plan 0, 2008-09-02.



Bild 10. Hus H - uppsamling av metallspån i skjulet, 2008-09-02.



Bild 11. H001btg, 2008-09-25.



Bild 12. H002btg-b, 2008-09-25.



Bild 13. H005btg blandat grus och sand under golv, 2008-10-28.



Bild 14. H005btg, 2008-10-28.



Bild 15. H105btg grus under golv, 2008-10-28.



Bild 16. H105btg vid fundamenten är golvet tjockare, 2008-10-28.



Bild 17. H005btg, 2008-10-28.



Bild 18. H201btg, 2008-09-25.



Bild 19. H203btg-b, 2008-09-25.

Bilaga 3I. Gusums bruk, Gusum – Hus I



Bild 1. Hus I - från sydost, 2008-10-28.



Bild 2. Hus I - från sydväst, 2008-10-28.



Bild 3. Hus I - plan 1, 2008-09-02.



Bild 4. I104btg - makadam under golv, 2008-10-28



Bild 5. I104btg, 2008-10-28.

Bilaga 3K. Gusums bruk, Gusum – Hus K



Bild 1. Hus K - från norr, 2008-10-29.



Bild 2. Hus K - plan 0, 2008-09-02.



Bild 3. Hus K - plan 0, sedimentationsbassäng, 2008-09-02.



Bild 4. Hus K - plan 0, sedimentationskar, 2008-09-02.



Bild 5. Hus K - plan 1, 2008-09-02.



Bild 6. Hus K - plan 2, 2008-09-02.



Bild 7. Hus K - plan 2, hus L längst bort, 2008-09-02.



Bild 8. Hål efter K108tg, K109tg, 2008-10-28.



Bild 9. Hål efter K205btg, 2008-10-28.



Bild 10. K205btg, 2008-10-28.



Bild 11. K106btg, 2008-09-24.



Bild 12. K203sl, 2008-09-24.

Bilaga 3L. Gusums bruk, Gusum - Hus L



Bild 1. Hus L - från söder, 2008-10-28.



Bild 2. Hus L - plan 1, 2008-09-03.



Bild 3. Hus L - plan 1, pannrum, 2008-09-02.



Bild 4. Hus L - plan 2, omklädningsrum, 2008-09-02.



Bild 5. L103btg, 2008-09-24.

Bilaga 3M. Gusums bruk, Gusum – Hus M



Bild 1. Hus M - från sydost, 2008-10-28.



Bild 2. Hus M - från ost, 2008-10-28.



Bild 3. Hus M - östra sidan på hus M är tämligen söndervittrad, 2008-10-28.



Bild 4. Hus M - plan 1, 2008-10-28.



Bild 5. Hus M - plan 2 norra hallen, 2008-10-28.



Bild 6. Hus M - plan 2 södra hallen, 2008-10-28.



Bild 7. Hus M - plan 3, 2008-10-28.



Bild 8. Hus M - plan 1, avloppsränna, 2008-09-24.



Bild 9. Hus M - utlopp från avloppsränna, 2008-10-29.



Bild 10. M102btg, golv omgjutet 1 eller 2 gånger, 2008-09-24.



Bild 11. M105btg, makadam under golv, 2008-10-28.



Bild 12. M105btg, 2008-10-28.



Bild 13. M203btg, 2008-09-23.



Bild 14. M209btg, golv omgjutet 1 gång, 2008-09-24.



Bild 15. M303btg-b, 2008-09-24.

Bilaga 3NO. Gusums bruk, Gusum – Hus N och O



Bild 1. Hus O - från ost, 2008-10-28.



Bild 2. Hus N - östra sidan längst bort i bild, 2008-10-28.



Bild 3. Hus N och O - från väster, 2008-10-29.



Bild 4. Hus N - plan 1, syd, 2008-09-03.



Bild 5. Hus N - plan 1, norr, 2008-09-03.




Bild 6. Hus O - plan 1, 2008-10-28.

Bilaga 3V. Gusums bruk, Gusum – Hus V



Bild 1. Hus V, 2008-09-03.



Bild 2. Hus V – skorsten, 2008-09-04.



Bild 3. Hus V - V002btg, vid oljeskadad vägg, 2008-09-26.



Bild 4. Hus V - V001btg, fingrus under golv, 2008-09-26.



Bild 5. Hus V - V001btg-b, 2008-09-26.



Bild 6. Hus V - hål efter V102tg, 2008-09-26.



Bild 7. Hus V - V003btg, 2008-10-29.



Bild 8. Hus V - V101btg, ej borrat genom golv,
2008-09-26.