

Fältnätningar från grundvattenprovtagning maj 2008

Bilaga 2

Rörbeteckning	Datum omsättning	Markyta (möh)	Rörlängd ö my	Grundvatten- nivå u r ö k	Botten u r ö k	Omsatt volym (lit)				Kommentar. Mintappn fr o m 7 maj 790 l/s enligt vattenfall (Lars Lindkvist)
SGlrör1	2008-05-07		0,9	2,50	3,95	3,00				klart vatten
SGlrör2	2008-05-07		0,59	1,99	8,90	12,00				klart vatten. Gr v ytan > 3 m högre än -07
SGlrör3	2008-05-07		0,91	1,80	10,00	10,00				klart vatten. Gr v ytan > 1 m högre än -07
SGlrör4	2008-05-07		0,82	2,85	6,00	9,00				sista 3 l mkt grumligt
SGlrör5	2008-05-07		0,46	3,14	4,00	1,75				ngt grumligt vatten
SGlrör6	2008-05-07		0,98	1,56	3,87	5,00				Orange vatten alla rören. Mkt grumligt. jmf SGIs botten 5 m!
BruketP6	2008-05-07	36,78	0,87	2,00	4,02	2,00				Svagt rödaktig färg.
BruketP11	2008-05-07	36,82	0,37	1,02	3,00	2,00				Ljusbrun färg.
BruketP14	2008-05-07	37,12	0,85	2,25	3,60	2,00				Grumligt.
BruketP16	2008-05-07	37,93	0,6	1,60	5,00	5,50				Rören har svårt att fyllas, byter bailer men ingen skillnad. Torrt efter 5,5 l
BruketP17	2008-05-07	36,95	0,98	4,47	6,00	2,00				Ljusbrun färg.
VoithP1	2008-05-07	38,92	0,91	1,10	6,00	10,00				Påkört rör. Kunde laga. Sista grumligt.
VoithP8	2008-05-07	38,39	0,4	2,58	4,00	2,50				Lite gulaktig färg
VoithP13	2008-05-07	37,53	0,95	2,77	4,00	2,00				Provtagaren fastnar på vägen ner. Grumligt ljusbrunt.
Rörbeteckning	Datum provtagning			grundvattennivå u r ö k	Metaller	Org	ph	temp		Kommentar
SGlrör1	2008-05-09		0,9	2,57	x	ej	7,1	13		grumligt /ljusbrunt
SGlrör2	2008-05-09		0,59	6,31	x	ej	6,7	12,3		Klart
SGlrör3	2008-05-09		0,91	4,3	x	ej	7,3	12,2		Klart
SGlrör4	2008-05-09		0,82	3,28	x	ej	7,1	10,4		Klart
SGlrör5	2008-05-09		0,46	3,18	x	ej	6,9	9,4		Klart
SGlrör6	2008-05-09		0,98	1,51	x	ej	7,2	9,6		Klart
BruketP6	2008-05-09	36,78	0,87	2,32	x	x	6,65	9,7		Gult
BruketP11	2008-05-09	36,82	0,37	1,18	x	x	6,4	11,5		Klart
BruketP14	2008-05-09	37,12	0,85	2,06	x	ej	5,9	11,3		
BruketP16	2008-05-09	37,93	0,6	1,62	x	x	6,1	10,6		mjölkgigt. dekanteras!
BruketP17	2008-05-09	36,95	0,98	4,48	x	x	5,99	9,6		svartgrumligt
VoithP1	2008-05-09	38,92	0,91	1,42	x	ej	7	14,2		
VoithP8	2008-05-09	38,39	0,4	2,6	x	x	6,1	12,2		
VoithP13	2008-05-09	37,53	0,95	2,57	x	ej	6,9	14,2		

Fältnätningar från grundvattenprovtagning september 2008

Rörbeteckning	Datum omsättning	Markyta (möh)	Rörlängd ö my	Grundvattennivå u r ö k	Botten u r ö k	Omsatt volym (lit)					
SGLrör1	Ej		0,9	3,23	3,95	ej					
SGLrör2	Ej		0,59	ej	8,90	ej					
SGLrör3	Ej		0,91	ej	10,00	ej					
SGLrör4	Ej		0,82	ej	6,00	ej					
SGLrör5	Ej		0,46	ej	4,00	ej					
SGLrör6	Ej		0,98	ej	3,87	ej					
BruketP6	2008-09-22	36,78	0,87	2,18	4,02	3,60			Svag lukt	Ljusgul färg	
BruketP11	2008-09-22	36,82	0,37	1,14	3,00	3,60			Luktar unket, "verkstad"	Ljusorange färg.	
BruketP14	2008-09-22	37,12	0,85	2,32	3,60	13,50			Luktar något	Första uringult, sedan gulgrått	
BruketP16	2008-09-22	37,93	0,6	2,14	5,00	6,00			skarp H2S i sista litern!	Ljust gulgrått, grumligare mot slutet. Sista röret mörkgrått-svart, skarp	
BruketP17	2008-09-22	36,95	0,98	4,37	6,00	3,40			Unken lukt, något H2S i botten, "verkstad"	Första klart, sedan brunfärgat och svart i botten.	
VoithP1	2008-09-22	38,92	0,91	1,90	6,00	16,00			Ingen lukt	Något grumligt, mera brungult vartefter. Leran s er mkt konstig och sm	
VoithP8	2008-09-22	38,39	0,4	2,66	4,00	2,55			Svag lukt	Klart vatten, något gult i sista.	
VoithP13	2008-09-22	37,53	0,95	2,85	4,00	6,50			Svag lukt, järn	Provtagaren pressas ned med trästång. Lergrumligt i alla tömningarna	
Rörbeteckning	Datum provtagning			grundvattennivå u r ö k	Metaller	Org (VOC)	ph	temp			
SGLrör1	Ej		0,9	ej	ej	ej	ej	ej			
SGLrör2	Ej		0,59	ej	ej	ej	ej	ej			
SGLrör3	Ej		0,91	ej	ej	ej	ej	ej			
SGLrör4	Ej		0,82	ej	ej	ej	ej	ej			
SGLrör5	Ej		0,46	ej	ej	ej	ej	ej			
SGLrör6	Ej		0,98	ej	ej	ej	ej	ej			
BruketP6	2008-09-24	36,78	0,87	3,9	x	x	6,9	12,7		Ljulgult	
BruketP11	2008-09-24	36,82	0,37	1,22	x	x	6,8	14,3		Ljulgult	
BruketP14	2008-09-24	37,12	0,85	2,39	x	x	6,1	14,1		Grågrumligt	
BruketP16	2008-09-24	37,93	0,6	2,25	x	x	6,6	13,5		Något grumligt	
BruketP17	2008-09-24	36,95	0,98	4,41	x	x	6,5	9,9		Klart	
VoithP1	2008-09-24	38,92	0,91	1,88	x	ej	6,3	13,9		Ljust men grumligt (mjölkigt)	
VoithP8	2008-09-24	38,39	0,4	2,79	x	x	6,5	12,7		Helt klart	
VoithP13	2008-09-24	37,53	0,95	2,94	x	X	6,5	15,1		Grågrumligt	