

Ytprovtagning av jord på Gusums fd bruk

SGIs uppdragsnummer	13658	Metod (t ex skr)	spade
SGIs diarienummer	2-0806-0442	Referensyta (t ex my)	markyta
Uppdragsnamn	Gusums fd bruk	Övrigt (t.ex. väder)	Klart, ca +20 grader
Datum	2008-06-26 - 2008-06-27	Signatur	EW Ebba Wadstein och AH AnnChristine Hågeryd

Punktnr	P17 Linjekartering	Bar jord utan annan vegetation än alskott, mindre högar förekommer					
Djup under markytan	XRF	Prel. Jordart	Andel (volym %)		Analys		
(m)	(djup m u my)		< grus	grus	sten	block	Anmärkning (lukt, färg etc.)
0 - 0,10		mu sisa F	90	<10			Svart till grå mullrik fyllning, Skräpigt med plåtbitar, tegel, glas och frigolit på marken.
Prov togs varje meter från 1m till 21 m från vägg med svarta fläckar till väggkant.							
Samlingsprover	P17 1-4m	Hög nedanför fönster					
	P17 5-9 m	I höjd med fläktar/utsug?					
	P17 16-20 m	Sluttning från väg.					



Punkt nr	P2 Transformatorn				Mullrik jord under vegetation. Mäktighet låg, nära till berg.		
	Djup under markytan (m)	XRF (djup m u my)	Prel. Jordart	Andel (volym %)			
			< grus	grus	sten	block	Anmärkning (lukt, färg etc.)
P2-1	0-0,10	X	mu	F	100		Samlingsprov rörmykning nedan transformatorområdet. Oljedoft.
P2-2	0-0,10	X	mu	F	100		Glasburk med jord tagit precis utanför rörmykning. Samlingsprov från fd transformatorplats.

